



gemeente harderwijk

Jaarlijks kapplan gemeente Harderwijk 2023 - 2024



Domein stad en omgeving
Stadsbedrijf

September 2023

Korte uitleg

Jaarlijks maakt team Stadsbedrijf van de gemeente Harderwijk een inventarisatie van de te kappen bomen. Voor het kapplan 2023-2024 is gebruik gemaakt van een wijkindeling: gebied noord, gebied midden, gebied zuid en het buitengebied. Daarnaast zijn er de begraafplaatsen Oostergaarde en Elzenhof. De bomen op de kaplijst zijn ingedeeld en terug te vinden op basis van deze gebieden.

WIJK NOORD	WIJK MIDDEN	WIJK ZUID	BUITENGEBIED
<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Binnenstad</i>▪ <i>Frankrijk</i>▪ <i>Stadsdennen</i>▪ <i>Waterfont</i>▪ <i>Zeebuurt</i>▪ <i>Industriegebied Lorentz</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>De Sypel</i>▪ <i>Friesegracht</i>▪ <i>Slingerbos</i>▪ <i>Stationsomgeving</i>▪ <i>Tweelingstad</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Drielanden</i>▪ <i>Stadsweiden</i> <div>BEGRAAFPLAATSEN</div> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Elzenhof</i>▪ <i>Oostergaarde</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Hierden</i>▪ <i>Sonnevanck</i>▪ <i>Bosgebied</i>▪ <i>Strokel</i>▪ <i>Industriegebied Overveld</i>

Kappen, herplant en biodiversiteit

De gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte. Het in stand houden van een gezond bomenbestand in Harderwijk en Hierden draagt hieraan bij. Helaas is het soms onvermijdelijk om bomen te kappen.

Het kappen van bomen doen we als gemeente altijd met een reden, deze reden kan heel divers zijn. Sommige bomen worden te groot voor de locatie, hebben te weinig ruimte om tot volle wasdom te komen of staan te dicht op elkaar waardoor de vitaliteit afneemt en er onveilige situaties voor bijvoorbeeld weggebruikers ontstaan. Ook zijn er diverse boomziektes die ervoor zorgen dat de vitaliteit van de boom dusdanig afneemt dat er risico's ontstaan. In sommige gevallen is heel duidelijk te zien dat een boom gevaar oplevert. In andere gevallen (bijvoorbeeld een zwamaantasting of interne rotting) is dat minder goed te zien.

Zodra is besloten dat het kappen van een boom noodzakelijk is, bekijken we als gemeente de mogelijkheden om op dezelfde of nabijgelegen locatie een nieuwe boom te planten. Op elke locatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over welke bomen er precies worden teruggeplant. Iedere boom heeft namelijk verschillende eigenschappen. Door goed na te denken over de terug te planten bomen en soorten vergroten wij de biodiversiteit. Hiermee is ons bomenbestand beter opgewassen tegen veranderingen van de omgeving, het klimaat en/of bepaalde ziekten en plagen.

Domein stad en omgeving
Stadsbedrijf

WIJK NOORD

Wijk Binnenstad
Straat Keizerstraat en Kaatsbaan
Huisnummer *
Zijde Voorzijde
Kl. code N02
Soort Sierpeer
Aantal 2

Reden Beide bomen zijn in zeer slechte conditie. Uit de kroon grote tak gebroken. Duurzame instandhouding niet mogelijk.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 2

Soort Nog niet bepaald

Toelichting De bomen zullen vervangen worden voor een soort die geschikter is voor deze locatie



WIJK NOORD

Wijk Binnenstad
Straat Hogeweg
Huisnummer 1
Zijde Zijkant
Kl. code N03
Soort Linde
Aantal 1

Reden De boom is in slechte conditie onveilig en zorgt voor een gevaarlijke situatie. Kappen is hierdoor noodzakelijk. Het rapport over de boom is intern aanwezig.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Linde

Toelichting Op dezelfde locatie zal weer een linde worden geplaatst.



WIJK NOORD

Wijk
Straat
Huisnummer
Zijde
Kl. code
Soort
Aantal

Frankrijk
Broeklaan
49
voorzijde
N04
Es
1

Reden

Deze boom zal afsterven vanwege de essentaksterfziekte.
Vanwege veiligheid zal de boom gekapt worden

Algehele conditie

☒ Slecht ☒ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting

☒ Ja ☐ Nee

Aantal

1

Soort

Esdoorn

Toelichting



WIJK NOORD

Wijk	Frankrijk
Straat	Lammertkamp
Huisnummer	21
Zijde	Linkerzijde naast de woning
Kl. code	N05
Soort	Els
Aantal	1
Reden	Er staan op deze locatie een aantal bomen dicht op elkaar. Door 1 boom te kappen krijgen andere bomen meer ruimte voor ontwikkeling.
Algehele conditie	<input type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input checked="" type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	2
Soort	Els
Toelichting	Er is ruimte voor 2 bomen. De bomen worden iets verderop herplant. Deze hebben daar meer ruimte voor ontwikkeling.



WIJK NOORD

Wijk Stadsdennen
Straat Verkeersweg
Huisnummer 15
Zijde Voorzijde
Kl. code N06
Soort Linde
Aantal 1

Reden De boom is in erg slecht conditie, de top is al dood en hersteld niet

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 2

Soort Linde

Toelichting De bomen worden iets verderop herplant. Deze hebben daar meer ruimte voor ontwikkeling.



WIJK NOORD

Wijk	Stadsdennen
Straat	Anne Franklaan
Huisnummer	46
Zijde	Voorzijde
Kl. code	N07
Soort	accacia
Aantal	1
Reden	Boom staat erg scheef. Recht zetten is niet mogelijk. Keuze gemaakt om de boom te vervangen
Algehele conditie	<input type="checkbox"/> Slecht <input checked="" type="checkbox"/> Matig <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	2
Soort	Nog niet bekend
Toelichting	Er is ruimte om 2 bomen te herplanten, verderop zal de andere boom herplant worden



WIJK MIDDEN

Wijk Binnenstad
Straat Doelenstraat
Huisnummer Tussen 16 en 18
Zijde Langs voetpad
Kl. code M01
Soort Zomereik
Aantal 2

Reden

Bij boom 1 (naast Doelenstraat 16 kant Vitringasingel) is de conditie als onvoldoende door Bomenwacht Nederland geconstateerd.

Bij deze boom is sprake van een vroegtijdige groeistagnatie en verminderde bladbezetting, in het verleden is de doorgaande top verwijderd. En de kroon is éénzijdig ontwikkeld omdat de boom onder de kroon van boom 2 groeit. Ook deze boom zal nooit meer uitgroeien tot zijn natuurlijke habitus (groeivorm). Daarnaast wordt ook de toekomstverwachting voor de boom hierdoor verminderd. De beheerbaarheid is als slecht aangemerkt (waarderingcijfer 2).

Boom 2 (naast Doelenstraat 18 kant Doelenstraat) is gekandelaard en kan vanwege onvoldoende bovengrondse ruimte nooit meer uitgroeien tot zijn natuurlijke habitus (groeivorm).

De boom heeft onvoldoende bovengrondse groeiruimte. Bij boom 2 is de beheerbaarheid als slecht aangemerkt (waarderingcijfer 2).

Algehele conditie

☒ Slecht ☒ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting

☒ Ja ☐ Nee

Aantal

2

Soort

Sierkers

Toelichting

*



WIJK MIDDEN

Wijk de Wittenhagen
Straat Goeman Borgesiuslaan
Huisnummer 33
Zijde Voorzijde woning
Kl. code M02
Soort Berk
Aantal 1

Reden De boom vormt door zijn rottingsplekken en bloedingen een gevaar voor de omgeving.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal

2

Soort

Berk

Toelichting

Iets verder van de woningen af, in het gazon worden 2 nieuwe bomen geplant.



WIJK MIDDEN

Wijk de Wittenhagen
Straat Van Speyklaan
Huisnummer 256 tm 312
Zijde Voorzijde woning
Kl. code M03
Soort Meelbes
Aantal 6

Reden De bomen staan te dicht op de weg en groeien over de straat heen. Bomen zijn uit balans en er is scheefstand ontstaan waardoor ze overlast geven en risico's vormen voor het wegverkeer. Dit is in fases uitgevoerd.

Algehele conditie ☐ Slecht ☒ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende
☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee
Aantal 9
Soort Nader te bepalen
Toelichting De gekapte bomen worden vervangen en zullen verder van de weg worden geplaatst, door de opengevallen ruimtes kunnen hier meerdere bomen komen te staan. Er zullen meer bomen worden geplant dan gekapt worden



WIJK MIDDEN

Wijk	Slingerbos
Straat	Laan der Verenigde Naties
Huisnummer	Tegenover nr. 7
Zijde	Langs de weg
Kl. code	M04
Soort	Eik
Aantal	1
Reden	De boom vormt door zijn rottingsplekken en bloedingen een gevaar voor de omgeving.
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	2
Soort	Nader te bepalen
Toelichting	In de Nabije omgeving worden 2 bomen geplant. Daar is meer ruimte voor ontwikkeling



WIJK MIDDEN

Wijk	Stationsgebied
Straat	Mauritspad
Huisnummer	
Zijde	Langs het spoor
Kl. code	M05
Soort	Fagus sylvatica
Aantal	1
Reden	De boom is aan het afsterven. De boom heeft last van zonnebrand, daardoor laat de bast van de boom los en sterft deze af. Hierbij krijgt de boom snel en veel dood hout. Dit levert gevaar op voor de omgeving.
Algehele conditie	<input type="checkbox"/> Slecht <input checked="" type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Aantal	1
Soort	
Toelichting	Voor herplant is hier geen ruimte. Dit wordt elders uitgevoerd



WIJK MIDDEN

Wijk	Stadswelden
Straat	Middelste wei (dierenweide)
Huisnummer	1
Zijde	Langs het fietspad
Kl. code	M06
Soort	Sierkers
Aantal	1
Reden	De boom is aangetast door een zwam, dit heeft invloed op de algehele conditie van de boom. Komt veel dood hout in. Kappen is hierdoor noodzakelijk
Algehele conditie	<input type="checkbox"/> Slecht <input checked="" type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	1
Soort	Sierkers
Toelichting	Op dezelfde locatie word weer een boom terug geplant.



WIJK MIDDEN

Wijk Slingerbos
Straat Laan der Verenigde Naties
Huisnummer To nr 7
Zijde Langs het voetpad
Kl. code M07
Soort Quercus robur
Aantal 1

Reden De boom heeft veel last gehad van de droge zomer van vorig jaar. Hij begint ernstig dood hout te ontwikkelen en dit is gevaarlijk voor de weggebruikers omdat hier een voetpad onder door loopt. Kap is hierdoor noodzakelijk omdat snoeien en dood hout verwijderen geen optie meer is.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende
☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal 1

Soort Nader te bepalen

Toelichting Er zal op een andere locatie herplant worden.



WIJK MIDDEN

Wijk	Slingerbos
Straat	Beneluxlaan
Huisnummer	Nr 40
Zijde	Voorzijde woning
Kl. code	M08
Soort	Berk
Aantal	1
Reden	De boom heeft veel dood hout ontwikkelt, dit is zodanig veel dat de boom het niet gaat overleven. Kap is hierdoor noodzakelijk.
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Aantal	1
Soort	Nader te bepalen
Toelichting	De boom zal elders herplant worden.



WIJK MIDDEN

Wijk Friese gracht
Straat Burgemeester Numanlaan
Huisnummer 36
Zijde
Kl. code Z09
Soort Zoete kers
Aantal 1

Reden De boom is dood en vormt een risico voor de weggebruiker

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal 1

Soort Nog te bepalen

Toelichting De boom zal elders herplant worden



WIJK ZUID

Wijk Drielanden
Straat Operettedreef
Huisnummer 58
Zijde linkerzijde
Kl. code Z01
Soort Els
Aantal 1

Reden Zeer slechte conditie, zichtbaar door rotting van binnen en lengte scheuren. Vanwege veiligheid voor de omgeving is kap noodzakelijk

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Els

Toelichting Op dezelfde locatie



WIJK ZUID

Wijk	Drielanden
Straat	Clarenbekerhout
Huisnummer	10
Zijde	voorzijde
Kl. code	Z02
Soort	Inlandse eik
Aantal	1
Reden	Boom staat enorm scheef en is vervangen de keuze die gemaakt wordt om problemen te voorkomen
Algehele conditie	<input type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	2
Soort	Esdoorn en linde
Toelichting	op dezelfde locatie in het grasveld



WIJK ZUID

Wijk Stadsweiden
Straat Hondsdrafmeen
Huisnummer 32
Zijde Naast de woning
Kl. code Z03
Soort Valse Christusdoorn
Aantal 1

Reden De bomen worden te groot voor hun standplaats, ze geven al schade aan de woningen en is er al te veel aan gesnoeid. In de toekomst worden de bomen nog groter zodat ze nog meer schade en overlast bezorgen.

Algehele conditie ☐ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☒ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bekend

Toelichting De boom wordt te groot voor zijn standplaats. Hier wordt gekozen voor een kleine soort.



WIJK ZUID

Wijk Stadsweiden
Straat Rietgorsmeen
Huisnummer 147
Zijde voorkant
Kl. code Z04
Soort Haagbeuk
Aantal 1

Reden De boom is zichtbaar in slechte conditie. Vanwege veiligheid voor de omgeving zal de boom gekapt worden.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal

1

Soort

Haagbeuk

Toelichting

Aan de andere kant van de woning zal de herplant plaats vinden



WIJK ZUID

Wijk Drielanden
Straat Hoge Geestpad
Huisnummer achter paardenbloemdreef 15
Zijde langs pad
Kl. code Z05
Soort Populier
Aantal 9

Reden Bij de bomen is een bacteriekanker aanwezig, waardoor de bomen onveilig worden voor de omgeving. De bomen kunnen hiervan niet herstellen en zullen afsterven

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☒ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee
Aantal 9
Soort Nog niet bekend
Toelichting op dezelfde locatie in het grasveld




WIJK ZUID

Wijk Drielanden
Straat Hoge Geestpad
Huisnummer achter Biezenplein3
Zijde langs pad
Kl. code Z06
Soort Populier
Aantal 17

Reden Bij de bomen is een bacteriekanker aanwezig, waardoor de bomen onveilig worden voor de omgeving. De bomen kunnen hiervan niet herstellen en zullen afsterven

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☒ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee
Aantal 17
Soort Nog niet bekend
Toelichting op dezelfde locatie in het grasveld



WIJK ZUID

Wijk	Drielanden
Straat	Hoge Geestpad
Huisnummer	achter Rolkipperdreef
Zijde	langs pad
Kl. code	Z07
Soort	Populier
Aantal	17
Reden	Bij de bomen is een bacteriekanker aanwezig, waardoor de bomen onveilig worden voor de omgeving. De bomen kunnen hiervan niet herstellen en zullen afsterven
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal	17
Soort	Nog niet bekend
Toelichting	Op deze zal na nieuwbouw herplant plaatsvinden



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Oostergaarde
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL01
Soort Grove Den (Pinus)
Aantal 1

Reden De boom is aan het afsterven en zal vanwege veiligheid gekapt moeten worden

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bepaald

Toelichting De boom zal op een andere locatie geplant worden



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Oostergaarde
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL02
Soort Winterlinde (*Tilia cordata*)
Aantal 1

Reden De boom is in slechte conditie en is voor de bezoeker een gevaar

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bepaald

Toelichting De herplant wordt op locatie gedaan



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Oostergaarde
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL03
Soort Conifeer
Aantal 1

Reden Ruimte maken voor ontwikkeling van naastgelegen bomen met meer waarde

Algehele conditie ☐ Slecht ☒ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bepaald

Toelichting De herplant zal op een andere locatie plaatsvinden



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk	Oostergaarde
Straat	*
Huisnummer	*
Zijde	*
Kl. code	BGRPL04
Soort	Beuk (Fagus sylvatica)
Aantal	1
Reden	Kap ivm slechte staat, gaat komende jaren problemen geven.
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Aantal	1
Soort	Nog niet bekend
Toelichting	Andere locatie



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Oostergaarde
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL05
Soort Conifeer
Aantal 1

Reden Kap vanwege slechte staat.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bekend

Toelichting Geen vervanging ivm ruimte andere bomen. De boom zal op een andere locatie herplant worden



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Elzenhof
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL06
Soort Zuil Eik (Quercus robur)
Aantal 1

Reden Slechte staat en uit veiligheid voor de bezoeker

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bekend

Toelichting Op locatie



WIJK BEGRAAFPLAATSEN

Wijk Elzenhof
Straat *
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BGRPL07
Soort Witte Els (*Alnus incana*)
Aantal 1

Reden Slechte staat en uit veiligheid voor de bezoeker

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 1

Soort Nog niet bekend

Toelichting Op locatie



WIJK BUITENGEBIED

Wijk	Hierden
Straat	hessenweg
Huisnummer	-
Zijde	*
Kl. code	BG01
Soort	HaagBeuk
Aantal	1
Reden	De boom is in erg slechte conditie en vormt een gevaar voor de omgeving
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Aantal	
Soort	Nog niet bekend
Toelichting	De herplant heeft hier op deze locatie geen toekomst. En zal op een andere locatie plaats vinden.



WIJK BUITENGEBIED

Wijk	Hierden
Straat	Engelsweg
Huisnummer	1
Zijde	
Kl. code	BG02
Soort	Grove den
Aantal	1
Reden	De boom is dood en vormt een gevaar voor de weggebruiker
Algehele conditie	<input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> Matig <input type="checkbox"/> Redelijk <input type="checkbox"/> Voldoende <input type="checkbox"/> Goed
Herplanting	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Aantal	
Soort	Nog niet bekend
Toelichting	Het is bosgebied en heeft herplant op deze locatie geen meerwaarde. Herplant zal op een andere locatie plaatsvinden



WIJK BUITENGEBIED

Wijk Hierden
Straat Parallelweg
Huisnummer
Zijde
Kl. code BG03
Soort Douglas en berk
Aantal 4

Reden De bomen zijn dood of ernstig aan het afsterven. Vanwege veiligheid worden de bomen gekapt

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☐ Ja ☒ Nee

Aantal

Soort Nog niet bekend

Toelichting Genoeg bomen aanwezig op de locatie. Herplant zal op een andere locatie plaatsvinden



WIJK BUITENGEBIED

Wijk Hierden
Straat Bredeweg
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BG03
Soort Berk
Aantal 1

Reden dood

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee
Aantal 1
Soort Esdoorn
Toelichting *



WIJK BUITENGEBIED

Wijk Hierden
Straat Lageweg
Huisnummer *
Zijde *
Kl. code BG04
Soort Es
Aantal 4

Reden De bomen zijn ziek(essentaksterfziekt) en zijn aan het afsterven.
Hierdoor ontstaat er een gevaar voor de omgeving.

Algehele conditie ☒ Slecht ☐ Matig ☐ Redelijk ☐ Voldoende ☐ Goed

Herplanting ☒ Ja ☐ Nee

Aantal 4

Soort esdoorn

Toelichting *



Stadhuis

Havendam 56
3841 AA Harderwijk
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

Bel of whatsapp

0341 411 911

Stuur een e-mail

info@harderwijk.nl

Volg ons op



Bezoek de website

harderwijk.nl